




Bevers in waterkeringen


'Voorkomen is beter dan genezen'?


Marcel Cox
Waterschap Aa en Maas
6 juni 2019

1. Verspreiding bever beheergebied Aa en Maas



2. Waar zitten bevers bij onze keringen






Legenda

- Bever
 - ★ Sporen
 - Levend exemplaar
- Waterkering
 - Primaire waterkering
 - Regionale waterkering
 - - - Beekherstel (vanuit PIB, gerealiseerd)

- Water
- EHS
- Beschermingszone
- Districtgrenzen

3. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa




3. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa

880 m. overige kering

9 Holen



3. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa
Hoe kom je er achter?



3. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa
Beverprotocol
Dicht zetten hol
Kosten € 1000,-

2017

Beverprotocol Noord-Brabant



3. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa Vervolg

Gegalvaniseerd gaas aanbrengen

40 cm onder bodem

(mat 3x2 m 10x10 cm en 6 mm dik)

Talud verflauwen (1:4 – 1:5)

Bij de weg



4. Casus *Wat hebben we tot nu toe gedaan*

Astense Aa

Kosten totaal € 48.945,-

€ 55,00 per meter

1. Hoe houd je actueel beeld van holen?
2. Dit zijn dure preventieve maatregelen zijn er alternatieven?
3. Welke maatregelen hebben jullie genomen?
4. Ervaringen in kosten?